

СОГЛАСОВАНО

Хабаровская местная организация Всероссийского общества слепых,  
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 11

Лысенко



УТВЕРЖДАЮ

Директор КГА ПОУ ХТК

Д.В. Менякова



2017г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

### 1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Краевое государственное автономно-епрофессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж».

1.2 Адреса объектов: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Московская, д.6а, ул. Ким Ю Чена, д.38.

1.3 Сведения о размещении объекта:

по ул. Московская, д.6а

- отдельно стоящее здание: всего по дому 1509,6 кв.м
- часть здания    этажей ( или на    этаж    кв.м)
- наличие прилегающего земельного участка: 789 кв.м;

по ул. Ким Ю Чена, д.38

- отдельно стоящее здание: всего по дому 4039,2 кв.м
- часть здания    этажей ( или на    этаж    кв.м)
- наличие прилегающего земельного участка: 10379 кв.м;

1.4 Год постройки здания: 1962 , 1974

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального -

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное автономно-епрофессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж» (КГА ПОУ ХТК).

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Московская, д.6.

1.8 Основание для пользования объектами: оперативное управление

1.9 Форма собственности: краевая государственная автономная

1.10 Территориальная принадлежность: региональная

1.11 Учредитель: министерство образования и науки Хабаровского края

1.12 Адрес учредителя: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Фрунзе, д.72

## 2. Характеристика деятельности организации на объектах

Дополнительная информация: сфера деятельности учреждения – образование, оказание образовательных услуг.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автотранспорт: остановка «Ленинградская»: троллейбус №1, автобусы №14, 34, 56, 333, 29, 21, 55; маршрутное такси №60, 61К, остановка «Педагогический университет»: троллейбус №1, автобусы №14, 56, 29, 21, 55; маршрутное такси №60, остановка «Дом одежды»: автобусы №4, 34; маршрутное такси №61С, Указанные маршруты позволяют доехать до колледжа из различных районов города.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: «Дом одежды» - 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 1,5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, выбоины в асфальтовом покрытии 2 см и более, перепад по высоте в месте соединения асфальтового покрытия второстепенной дороги, ведущей к магазину «Максим», и прилегающей к колледжу территории – 15 см

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

**Результаты обследования:  
680000, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Московская, д.6а**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                   | Работы по адаптации объектов                 |   |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|-----------------------------------|--|---|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | содержание   | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                   | Виды работ  |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | нет              | -          | -      | -  | -                                 | -  | -   |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 1          | 1      | 1. Отсутствуют доступные элементы информации о колледже  | К, О, Г, У                        | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт | 1. Нанести знаки доступности на фасад колледжа  |
| 1.3   | Лестница на пути (открытая)                        | нет              | -          | -      | На прилегающей территории перепадов рельефа нет  | -                                 | -  | -   |
| 1.4   | Пандус, дублирующий лестницу                       | нет              | -          | -      | На прилегающей территории перепадов рельефа нет  | -                                 | -  | -   |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             | 2, 3       | 2      | 1. Автостоянка и парковочное место для автотранспорта инвалидов и парковка микроавтобуса не организованы | К, О                              | Индивидуальное решение с ТСР                 | 1. Установить спец. знака « Парковка для инвалидов»; нанести спец. разметку на асфальт. |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  | 4          | 3      | 1. Не совмещение асфальтового покрытия транспортного проезда и пе-                                       | К, О, Г, У                        | Текущий ремонт                               | 1. Выравнить асфальтовое покрытие с уклоном не более 8%.                                |

|  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
|  |  |  |  |  | шеходной дороги:<br>перепад более 15 см<br>2.Отсутствует информационная поддержка на пути движения. |  |  | 2. Установить указатели направления движения, нанести линии безопасности на пути движения от остановки. |
|--|--|--|--|--|---|--|--|---|

### Вывод по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение     |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|----------------|---------|---|
|   |   | № на плане     | № фото  |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)                               | 1', 2', 3', 4' | 1,2,3,4 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР                                |

680000, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.38

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                        |                                   | Работы по адаптации объектов                 |  |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|-----------------------------------|--|--|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | содержание  | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание                                   | Виды работ                                     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | нет              | -          | -      | -   | -                                 | -  | -  |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             | 1          | 4      | 2. Отсутствуют доступные элементы информации о колледже | К, О, Г, У                        | Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт | 2. Нанести знаки доступности на фасад колледжа |
| 1.3   | Лестница на пути (открытая)                        | нет              | -          | -      | На прилегающей территории перепадов рельефа нет         | -                                 | -  | -  |
| 1.4   | Пандус, дублирующий лестницу                       | нет              | -          | -      | На прилегающей территории перепадов рельефа нет         | -                                 | -  | -  |

|     |                         |      |      |   |  |            |                              |   |
|-----|-------------------------|------|------|---|--|------------|------------------------------|---|
| 1.5 | Автостоянка и парковка  | есть | 2, 3 | 5 | 2. Автостоянка и парковочное место для автотранспорта инвалидов и парковка микроавтобуса не организованы   | К, О       | Индивидуальное решение с ТСР | 2. Установить спец. знака « Парковка для инвалидов»; нанести спец. разметку на асфальт.   |
|     | ОБЩИЕ требования к зоне |      | 4    | 6 | 3. Не совмещение асфальтового покрытия транспортного проезда и пешеходной дороги: перепад более 15 см<br>4. Отсутствует информационная поддержка на пути движения. | К, О, Г, У | Текущий ремонт               | 3. Выровнять асфальтовое покрытие с уклоном не более 8%.<br>4. Установить указатели направления движения, нанести линии безопасности на пути движения от остановки. |

### Вывод по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение     |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|----------------|---------|---|
|   |   | № на плане     | № фото  |   |
| Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ДП-И (Г, У)<br>ДЧ-И (К, О, С)                               | 1', 2', 3', 4' | 1,2,3,4 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР                                |